

対策一覧表

【川北校区】

平成27年12月現在

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対策 (ハード・ソフト)	備考
①	川北小学校	町道 下先出・下土室線	下土室地内	集落から歩道に渡る際の交差点内に横断歩道が無い。(待機場所が無い。)	待機場所及び横断歩道をどのように設置するのか検討。 (警察・道路管理者)	
②	川北小学校	町道 中島・橘新線	与九郎島地内	歩道が無く、カーブしており、見通しが悪い。	以前より注意を促す徐行看板を設置しているが、今後も、通行車両へ注意・危険を促すよう検討。 (道路管理者・安全協会)	
③	川北小学校	町道 中島・橘新線	草深地内	東側からの登校時の際、道路が急に狭くなり、カーブしており、見通しが悪い。	住宅物件が連なり、物理的に早急な道路整備ができない為、学校等で登下校時の交通安全を指導する。(学校)	
④	川北小学校	町道 中島・橘新線	与九郎島地内	北側には歩道が整備されているが、南側は路肩が整備されておらず、自転車の通行が危険。	路肩の整備を検討 (道路管理者)	

対策一覧表

平成27年12月現在

【橘校区】

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対策 (ハード・ソフト)	備考
①	橘小学校	県道 松任・寺井線 町道 中島・橘新線	木呂場地内 (木呂場北交差点)	県道を横断する際に、横断歩道は設置済みであるが、歩行者用の信号機が無いことと、大周りしなければならぬ危険。	学校等で登下校時の交通安全を指導する。 (学校)	
②	橘小学校	町道 中島・橘新線	橘地内	道路の南側に歩道設置されているが、幅員が狭い。北側には路側帯も無く、深く大きい水路があり危険である。	路肩の整備・安全柵等設置を検討。(道路管理者)	

対策一覧表

【中島校区】

平成27年12月現在

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対策 (ハード・ソフト)	備考
①	中島小学校	県道 鶴来・水島・美川線	土室地内 (けやきタウン、 サンハイム三反田)	通学路としてわかりにくい ため、歩行者と通行車両の 交差部分が危険である。	歩道としての幅員は十分 あるが、通行車両への注意・ 危険看板の設置を検討。 (道路管理者)	
②	中島小学校	町道 中島・橘新線	三反田地内	三反田北交差点より三反田 地区へ侵入する車両の速度 が速く登下校時に危険である。	速度規制(30km/h)による 対応予定。(警察)	
③	中島小学校	町道 中島・橘新線 町道 中島・大竹線	中島地内	近隣の保育所への送迎車両 が多い。特に通勤通学時は、 気持ちが急いでいるためなの か、スピードが出て危険である。	通行車両への注意・危険 看板の設置を検討。 (道路管理者)	