


【通学路対策箇所図（中島小学校区）】



【通学路対策箇所図（川北小学校区）】

- ④ 北側には歩道が整備されているが、南側は路肩が整備されておらず特に自転車の通行が危険。



- 〈対策メニュー〉
・路肩の整備を検討



- ① 集落から歩道へ横断する交差点内に横断歩道が無いことと、待機場所が無く危険。



- 〈対策メニュー〉
・待機場所及び横断歩道の設置の検討

- ② 歩道がなく、カーブしており見通しが悪く危険である。



- 〈対策メニュー〉
・地区内徐行の看板は設置済みだが、今後も通行車両への注意・危険を促す。

- ③ 東側からの登校時に、道路が急に狭くなり、カーブしており見通しが悪く危険である。



- 〈対策メニュー〉
・登下校時の交通安全指導

【通学路対策箇所図（橋小学校区）】

② 道路の南側に歩道設置されているが、幅員が狭い。北側には路側帯も無く、深くて大きい水路があり危険である。



＜対策メニュー＞
 ・路肩の整備・安全柵等設置を検討

① 県道を横断する際、横断歩道は設置済みだが、歩行者用の信号機が無いこと、大回りしなくてはならず危険である。



＜対策メニュー＞
 ・登下校時の交通安全指導

