

【通学路対策箇所図（橋小学校区）】

外側線が消えかかっており、車道と歩道の境目がわかりづらく危険である。



〈対策メニュー〉

- ・外側線の引き直し。

見通しが良くスピードを出す車が多く、横断注意等の看板が必要



〈対策メニュー〉

- ・児童への注意喚起及び手旗を使っての横断の推奨。

